

臺南市安平區新南國小 106 年度永續綠校園標章佐證資料

具體指標細項

4.1.2 校園透水率



照片說明

本校土地除建物基地與球場使用外，其餘空地大多為草地或樹冠覆蓋或透水性鋪面，透水率達 60%以上。



照片說明

本校土地除建物基地與球場使用外，其餘空地大多為草地或樹冠覆蓋或透水性鋪面，透水率達 60%以上。

臺南市安平區新南國小 106 年度永續綠校園標章佐證資料

具體指標細項

4.1.2 校園透水率



照片說明

本校土地除建物基地與球場使用外，其餘空地大多為草地或樹冠覆蓋或透水性鋪面，透水率達 60%以上。



照片說明

本校土地除建物基地與球場使用外，其餘空地大多為草地或樹冠覆蓋或透水性鋪面，透水率達 60%以上。