

## 飲水機保養檢測報告

日期：109.09

台數	設置地點	TDS	原水	清洗	更換	備註 /RO / 2道過濾 / 水源 / 位置
1	學生宿舍男 1	8	242	OK	PP / UDF / CTO	RO 地下水 宿舍2F
2	學生宿舍男 2	7	242	OK	PP / UDF / CTO	RO 地下水 宿舍2F
3	學生宿舍女 1	6	241	OK	PP / UDF / CTO	RO 地下水 宿舍3F
4	學生宿舍女 2	9	240	OK	PP / UDF / CTO	RO 地下水 宿舍3F
5	總務處	8	149	OK	PP / UDF / CTO	RO 自來水 教學大樓1F
6	人事室	9	147	OK	PP / UDF / CTO	RO 自來水 教學大樓1F
7	體育組	9	148	OK	PP / UDF / CTO	RO 自來水 教學大樓1F
8	4F 東 1	10	142	OK	PP / UDF / CTO/RO	RO 自來水 教學大樓4F
9	4F 2	8	143	OK	PP / UDF / CTO	RO 自來水 教學大樓4F
10	4F 3	7	142	OK	PP / UDF / CTO	RO 自來水 教學大樓4F
11	3F 東 1	8	142	OK	PP / UDF / CTO	RO 自來水 教學大樓3F
12	3F 2	6	145	OK	PP / UDF / CTO	RO 自來水 教學大樓3F
13	3F 3	3	146	OK	PP / UDF / CTO	RO 自來水 教學大樓3F
14	2F 東 1	10	143	OK	PP / UDF / CTO/RO	RO 自來水 教學大樓2F
15	2F 2	4	130	OK	PP / UDF / CTO	RO 自來水 教學大樓2F
16	校長室	7	143	OK	PP / UDF / CTO	RO 地下水 教學大樓2F
17	棒球場南	12	272	OK	PP x 2 / UDF / CTO	RO 地下水 棒球場
18	棒球場北	10	279	OK	PP x 2 / UDF / CTO	RO 地下水 棒球場
19	健康中心	7	149	OK	PP / UDF / CTO	RO 地下水 教學大樓1F

總計：PP濾心 21支 CTO濾心 19支 UDF 濾心 19支 RO膜 2支

