

台南市大社國小教室採光測量記錄表(108學年度)-黑板

班級	黑板部分										日期	時間	天候	採光		標準值 750LUX		備註
	右側			中間			左側			平均				沒開燈	燈全開	符合標準	未達標準	
	前	中	後	前	中	後	前	中	後									
1甲	1200	870	610	1500	1300	1100	1700	1700	1700	1298	08/20	10:30	晴		√	√		2燈管*3座
1乙	880	710	550	1070	850	750	990	980	1200	887	08/20	10:35	晴		√	√		2燈管*3座
2甲	620	690	520	750	730	600	720	670	600	656	08/20	10:40	晴		√		√	2管燈*2座
2乙	500	520	450	650	640	590	530	550	490	547	08/20	10:45	晴		√		√	2管燈*2座
3甲	650	650	500	800	700	640	880	780	780	709	08/20	11:05	晴		√		√	2管燈*2座
3乙	620	720	750	650	650	530	710	670	610	657	08/20	11:10	晴		√		√	2管燈*2座
4甲	550	550	480	660	610	490	560	510	460	541	08/20	12:10	晴		√		√	2管燈*2座
4乙	560	460	400	800	700	600	700	680	540	604	08/20	12:15	晴		√		√	2管燈*2座
5甲	660	760	780	800	720	700	680	630	600	703	08/20	10:20	晴		√		√	1燈管*3座
5乙	790	790	870	970	870	850	790	830	920	853	08/20	10:25	晴		√	√		1燈管*3座
6甲	800	770	700	900	820	780	560	560	550	716	08/20	12:20	晴		√		√	2管燈*2座
6乙	690	770	820	800	780	760	790	840	880	792	08/20	12:25	晴		√	√		2管燈*2座

分析:黑板部分-燈全開時只有一甲、一乙、五乙、六乙,達到標準750 LUX照度;未開燈時則全部未達標準。

課桌部分-燈全開時全部達到標準500 LUX照度,未開燈時室內中間段照度均未達標準。

製表人:

體衛組長:

學務主任:

總務主任:

校長:

大社國小教務主任

台南市大社國小教室採光測量記錄表(108學年度)-課桌

班級	課 桌 部 分										日期	時間	天候	採光		標準值 500LUX		備註
	右側			中間			左側			平均				沒 開 燈	燈 全 開	符合 標準	未達 標準	
	前	中	後	前	中	後	前	中	後									
1甲	800	910	980	1100	1600	1200	1900	1900	1900	1366	08/20	10:30	晴		√	√	室內未開燈:室內右側(近走廊)照度:500-600/ 中間:480-600/左側(近農田):1800-1900 LUX	
1乙	810	940	640	710	730	860	1600	1300	1800	1043	08/20	10:35	晴		√	√	室內未開燈:室內右側(近走廊)照度:300-400/ 中間:200-300/左側(近農田):1700-1800 LUX	
2甲	900	980	770	770	920	960	1000	1300	1300	989	08/20	10:40	晴		√	√	室內未開燈:室內右側(近走廊)照度:400-500/ 中間:400-500/左側(近農田):900-1000 LUX	
2乙	820	900	960	880	760	750	1200	1200	1300	974	08/20	10:45	晴		√	√	室內未開燈:室內右側(近走廊)照度:300-400/ 中間:250-400/左側(近農田):500-800 LUX	
3甲	1100	1080	900	1000	1200	700	1200	1400	1600	1131	08/20	11:05	晴		√	√	室內未開燈:室內右側(近走廊)照度:400-600/ 中間:400-500/左側(近農田):700-1200 LUX	
3乙	1100	1200	800	900	1100	930	1100	1500	1500	1126	08/20	11:10	晴		√	√	室內未開燈:室內右側(近走廊)照度:500-700/ 中間:300-400/左側(近農田):500-1000 LUX	
4甲	660	1300	800	730	900	650	1400	1500	1050	999	08/20	12:10	晴		√	√	室內未開燈:室內右側(近走廊)照度:300-900/ 中間:250-350/左側(近農田):900-1300 LUX	
4乙	1200	1600	800	950	1100	820	950	1800	1700	1213	08/20	12:15	晴		√	√	室內未開燈:室內右側(近走廊)照度:300-750/ 中間:400-480/左側(近農田):700-1300 LUX	
5甲	830	1600	1200	660	850	860	880	1150	980	1001	08/20	10:20	晴		√	√	室內未開燈:室內右側(近走廊)照度:500-600/ 中間:300-400/左側(近農田):500-600 LUX	
5乙	1300	1400	1280	900	1000	1000	1700	1200	1200	1220	08/20	10:25	晴		√	√	室內未開燈:室內右側(近走廊)照度:900-1000/ 中間:400-500/左側(近農田):900-1000 LUX	
6甲	1300	1500	1300	810	1200	860	850	1600	1900	1258	08/20	12:20	晴		√	√	室內未開燈:室內右側(近走廊)照度:600-1200/ 中間:300-900/左側(近農田):400-500 LUX	
6乙	930	1400	1200	1100	1100	650	1300	1900	1400	1220	08/20	12:25	晴		√	√	室內未開燈:室內右側(近走廊)照度:600-1000/ 中間:550-550/左側(近農田):1800-1900 LUX	

台南市大社國小教室採光測量記錄表(108學年度-下)-黑板

班級	黑板部分										日期	時間	天候	採光		標準值 750LUX		備註
	右側			中間			左側			平均				沒 開 燈	燈 全 開	平均值		
	前	中	後	前	中	後	前	中	後							符合 標準	未達 標準	
1甲	1100	660	560	1200	1100	600	1100	1000	920	916	02/14	11:10	晴		√	√		2燈管*3座
1乙	1100	930	830	1400	1050	1100	1400	1500	1700	1223	02/14	11:00	晴		√	√		2燈管*3座
2甲	550	640	530	490	820	720	700	700	600	639	02/14	10:55	晴		√		√	2管燈*2座
2乙	600	590	530	730	700	590	600	660	560	618	02/14	10:50	晴		√		√	2管燈*2座
3甲	1300	1200	1100	1100	1050	900	1000	980	820	1050	02/14	10:25	晴		√	√		2管燈*2座
3乙	830	850	890	1000	930	880	1030	1030	840	920	02/14	10:20	晴		√	√		2管燈*2座
4甲	860	850	700	950	880	750	800	760	600	794	02/14	10:35	晴		√	√		2管燈*2座
4乙	880	890	760	950	910	740	880	840	680	837	02/14	10:30	晴		√	√		2管燈*2座
5甲	660	700	630	830	760	650	860	900	890	764	02/14	10:45	晴		√	√		1燈管*3座
5乙	760	760	860	1000	980	900	1000	1100	1200	951	02/14	10:40	晴		√	√		1燈管*3座
6甲	560	620	720	590	600	630	370	390	380	540	02/14	12:20	晴		√		√	2管燈*2座
6乙	710	790	910	650	660	690	580	560	580	681	02/14	12:25	晴		√		√	2管燈*2座

分析:黑板部分-燈全開時:二甲、二乙、六甲、六乙,未達到標準750 LUX照度;未開燈時則全部未達標準。

課桌部分-燈全開時全部達到標準500 LUX照度,未開燈時室內部分區域未達標準。

製表人:

體衛組長:

學務主任:

總務主任:

校長:

臺南市新市區蔡楠清

台南市大社國小教室採光測量記錄表(108學年度-下)-課桌

班級	課 桌 部 分										日期	時間	天候	採光		標準值 500LUX		備註
	右側			中間			左側			平均				沒 開 燈	燈 全 開	平均值		
	前	中	後	前	中	後	前	中	後							符合 標準	未達 標準	
1甲	660	650	720	950	900	1000	1900	1000	1900	1076	02/14	11:10	晴		✓	✓	室內未開燈: 室內右側(近走廊)照度:未達標準 /中間照度:未達標準 /左側(近農田):符合標準	
1甲	250	280	250	280	300	300	1300	500	1900	596	02/14	11:10	晴	✓		✓	室內未開燈: 室內右側(近走廊)照度:未達標準 /中間照度:未達標準 /左側(近農田):符合標準	
1乙	850	950	880	1000	1200	1400	1900	1900	1900	1331	02/14	11:00	晴		✓	✓	室內未開燈: 室內右側(近走廊)照度:未達標準 /中間照度:符合標準 /左側(近農田):符合標準	
1乙	400	530	500	550	530	630	1900	1800	1900	971	02/14	11:00	晴	✓		✓	室內未開燈: 室內右側(近走廊)照度:未達標準 /中間照度:符合標準 /左側(近農田):符合標準	
2甲	1000	960	950	940	980	780	1000	1200	1000	979	02/14	10:55	晴		✓	✓	室內未開燈: 室內右側(近走廊)照度:符合標準 /中間照度:未達標準 /左側(近農田):符合標準	
2甲	680	540	580	450	460	380	800	900	900	632	02/14	10:55	晴	✓		✓	室內未開燈: 室內右側(近走廊)照度:未達標準 /中間照度:未達標準 /左側(近農田):符合標準	
2乙	780	870	850	1000	850	960	1200	1900	1900	1146	02/14	10:50	晴		✓	✓	室內未開燈: 室內右側(近走廊)照度:未達標準 /中間照度:未達標準 /左側(近農田):符合標準	
2乙	540	350	630	360	350	470	890	1400	1000	666	02/14	10:50	晴	✓		✓	室內未開燈: 室內右側(近走廊)照度:未達標準 /中間照度:未達標準 /左側(近農田):符合標準	
3甲	1900	1900	1400	1300	1500	1000	1200	1900	1000	1456	02/14	10:25	晴		✓	✓	室內未開燈: 室內右側(近走廊)照度:符合標準 /中間照度:符合標準 /左側(近車道):符合標準	
3甲	1300	1000	1300	1000	800	1000	1000	900	1700	1111	02/14	10:25	晴	✓		✓	室內未開燈: 室內右側(近走廊)照度:符合標準 /中間照度:符合標準 /左側(近車道):符合標準	
3乙	1900	1900	1900	900	960	1200	1100	1500	1900	1473	02/14	10:20	晴		✓	✓	室內未開燈: 室內右側(近走廊)照度:符合標準 /中間照度:符合標準 /左側(近車道):符合標準	
3乙	1500	1500	1800	1300	1500	1000	700	700	1000	1222	02/14	10:20	晴	✓		✓	室內未開燈: 室內右側(近走廊)照度:符合標準 /中間照度:符合標準 /左側(近車道):符合標準	

台南市大社國小教室採光測量記錄表(108學年度-下)-課桌

班級	課 桌 部 分										日期	時間	天候	採光		標準值 500LUX		備註
	右側			中間			左側			平均				沒 開 燈	燈 全 開	平均值		
	前	中	後	前	中	後	前	中	後							符合 標準	未達 標準	
4甲	610	1400	1000	860	1000	980	1100	1700	1400	1117	02/14	10:35	晴		√	√	室內未開燈: 室內右側(近走廊)照度:符合標準 /中間照度:部分未達標準 /左側(近車道):符合標準	
4甲	600	1200	900	400	510	700	900	1300	900	823	02/14	10:35	晴	√		√		
4乙	1600	1600	900	1200	1100	700	1100	1900	1200	1256	02/14	10:30	晴		√	√	室內未開燈: 室內右側(近走廊)照度:符合標準 /中間照度:符合標準 /左側(近車道):符合標準	
4乙	1400	1300	600	850	630	570	1100	1800	730	998	02/14	10:30	晴	√		√		
5甲	770	1000	1300	700	870	850	1400	1000	1000	988	02/14	10:45	晴		√	√	室內未開燈: 室內右側(近走廊)照度:部分未達標準 /中間照度:未達標準 /左側(近農田):符合標準	
5甲	490	580	1100	400	490	500	1400	600	600	684	02/14	10:45	晴	√		√		
5乙	980	1200	1200	900	1000	1000	1900	1900	1700	1309	02/14	10:40	晴		√	√	室內未開燈: 室內右側(近走廊)照度:符合標準 /中間照度:符合標準 /左側(近農田):符合標準	
5乙	760	980	900	650	700	650	1600	1600	1400	1027	02/14	10:40	晴	√		√		
6甲	1300	1100	1900	820	1100	1000	480	1200	1500	1156	02/14	12:20	晴		√	√	室內未開燈: 室內右側(近走廊)照度:符合標準 /中間照度:部分未達標準 /左側(近車道):部分未達標準	
6甲	800	900	1100	380	470	500	300	650	800	656	02/14	12:20	晴	√		√		
6乙	1300	1200	1000	830	1100	780	980	1300	1500	1110	02/14	12:25	晴		√	√	室內未開燈: 室內右側(近走廊)照度:符合標準 /中間照度:符合標準 /左側(近車道):符合標準	
6乙	1000	830	1000	580	600	620	560	790	980	773	02/14	12:25	晴	√		√		

