

臺南市 111 學年度健康促進學校 物質環境佐證資料

學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素，提供適合教師教學及學生學習的良好環境。

1. 安全檢核表紀錄
2. 水塔清洗及飲用水定期檢驗紀錄
3. 學生參與校園美化綠化工作
4. 每學期教室照度檢查紀錄
5. 無菸無毒環境營造紀錄

1. 安全檢核表紀錄

校園安全檢核表			
學校名稱：臺南市東區博愛國民小學 檢核日期：111年02月10日			
項目	安全檢核應注意事項	查核結果	建議處置方式
1	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標誌以保障安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2	確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4	一級事項 通車與磁軌路線是否障礙物影響通行	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
5	高壓物品維護及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
6	電線路間隔是否有裸露及非常使用狀況	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
7	各類門鎖是否故障損壞、電動門(鐵捲門)啟動時是否有發出警聲	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8	警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
9	滅火器及消防箱(栓)相關設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
10	校舍建物外觀 是否傾斜、傾斜、下陷	<input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
11	外牆磁磚(洗滌土)是否剝落或有滲漏水現象	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
12	樓梯、牆壁、樓地板 是否有裂縫	<input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢核) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
	混凝土保護層是否剝落	<input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
	是否有傾斜或穿透性開裂	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	

13	屋頂通進門是否變形	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
	屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
	排水管道是否通暢	<input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
	女兒牆是否損壞	<input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
	水塔是否有裂縫	<input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
	水塔固定設施是否鬆脫	<input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
	鋼網是否鏽蝕或螺絲鬆脫	<input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
14	建物附屬設施 室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
	高度1.5公尺以上櫥櫃是否有鬆動之固定設施	<input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
	門窗玻璃是否變形	<input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
	樓梯扶手、護欄與欄杆是否牢固	<input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
15	其他		
檢查結果補充說明及建議處置、因應作為			
※ 本自主檢查表所定檢核項目僅供參考，各校得視個別狀況及需求自行增刪。 ※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表附件。			
校舍安全檢核小組		總務主任： <input type="checkbox"/>	校長： <input type="checkbox"/>
承辦人： <input type="checkbox"/>			

校園安全檢核表			
學校名稱：臺南市東區博愛國民小學 檢核日期：110年8月26日			
項目	安全檢核應注意事項	查核結果	建議處置方式
1	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標誌以保障安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2	確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4	一級事項 通車與磁軌路線是否障礙物影響通行	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
5	高壓物品維護及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
6	電線路間隔是否有裸露及非常使用狀況	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
7	各類門鎖是否故障損壞、電動門(鐵捲門)啟動時是否有發出警聲	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8	警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
9	滅火器及消防箱(栓)相關設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
10	校舍建物外觀 是否傾斜、傾斜、下陷	<input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
11	外牆磁磚(洗滌土)是否剝落或有滲漏水現象	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
12	樓梯、牆壁、樓地板 是否有裂縫	<input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢核) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
	混凝土保護層是否剝落	<input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
	是否有傾斜或穿透性開裂	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	

13	屋頂通進門是否變形	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
	屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
	排水管道是否通暢	<input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
	女兒牆是否損壞	<input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
	水塔是否有裂縫	<input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
	水塔固定設施是否鬆脫	<input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
	鋼網是否鏽蝕或螺絲鬆脫	<input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
14	建物附屬設施 室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
	高度1.5公尺以上櫥櫃是否有鬆動之固定設施	<input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
	門窗玻璃是否變形	<input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
	樓梯扶手、護欄與欄杆是否牢固	<input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
15	其他		
檢查結果補充說明及建議處置、因應作為			
※ 本自主檢查表所定檢核項目僅供參考，各校得視個別狀況及需求自行增刪。 ※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表附件。			
校舍安全檢核小組		總務主任： <input type="checkbox"/>	校長： <input type="checkbox"/>
承辦人： <input type="checkbox"/>			

2. 水塔清洗及飲用水定期檢驗紀錄

台南市立博愛國小-水塔清洗成果

清洗前

清洗中

清洗後

台南市博愛國小
水質檢測之結果如下表:

採樣日期	水塔編號	總氯	自由餘氯	備註
111.8.19	1	0.5	0.5	
	2	0.5	0.5	
	3	0.5	0.5	
	4	0.5	0.5	
	5	0.5	0.5	
	6	0.5	0.5	
	7	0.5	0.5	
	8	0.5	0.5	
	9	0.5	0.5	
	10	0.5	0.5	
	11	0.5	0.5	
	12	0.5	0.5	
	13	0.5	0.5	

*註1:總氯 Total Chlorine 是指自由餘氯及混合氯(氯混合礦物質)的總含量,水中放了氯的目的在消毒殺菌。所謂自由氯 Free Chlorine 是代表水中有消毒殺菌的氯而言,至於已經耗盡消毒殺菌的能量不再具有作用的氯就稱為混合氯(Combined Chlorine)。

水塔清洗前後

水質檢測表

博愛國小飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號: A01 西棟2F *登記使用有效期限: 111 年 12 月 31 日
設備設置單位: 博愛國小 聯絡電話: 06-2377905*731
設備負責人: 校長 張慧芬 設備管理人: 總務主任 趙敏弘
水源類別: 自來水

一、設備維護紀錄:

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
111.1.28	✓				徐育德	定期檢查,保養
111.2.16	✓				徐育德	定期檢查,保養
111.3.14	✓				(23)	定期檢查,保養
111.4.18	✓				(23)	定期檢查,保養
111.5.5	✓				徐育德	定期檢查,保養
111.6.8	✓				徐育德	定期檢查,保養
111.7.11	✓				(23)	定期檢查,保養
111.8.22	✓				(23)	定期檢查,保養
111.9.3	✓				(23)	定期檢查,保養
111.10.4	✓				徐育德	定期檢查,保養
111.11.25	✓				(23)	定期檢查,保養
111.12.29	✓				(23)	定期檢查,保養

設備維護單位: 總務處事務組 電話: 2377905*732

註: 1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如:更換濾心、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗紀錄

項目 標準	總菌落數	大腸桿菌群	檢 驗 測定單位	是 否 符合標準	備 註
	100 個/mL	6.OMP/N/100mL			
日期					

註: 1.公私場所供公眾飲用之連續供水固定設備以自來水為水源者,每次應檢驗大腸桿菌群及總菌落數。
2.請將水質檢驗數據填入本表,並將原始的檢驗報告書存查。

博愛國小飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號: A10 一年1班(113) *登記使用有效期限: 111 年 12 月 31 日
設備設置單位: 博愛國小 聯絡電話: 06-2377905*731
設備負責人: 校長 張慧芬 設備管理人: 總務主任 趙敏弘
水源類別: 自來水

一、設備維護紀錄:

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
111.1.28	✓				(23)	定期檢查,保養
111.2.16	✓				(23)	定期檢查,保養
111.3.14	✓				(23)	定期檢查,保養
111.4.18	✓				(23)	定期檢查,保養
111.5.5	✓				徐育德	定期檢查,保養
111.6.8	✓				徐育德	定期檢查,保養
111.7.11	✓				(23)	定期檢查,保養
111.8.22	✓				(23)	定期檢查,保養
111.9.3	✓				(23)	定期檢查,保養
111.10.4	✓				徐育德	定期檢查,保養
111.11.25	✓				(23)	定期檢查,保養
111.12.29	✓				(23)	定期檢查,保養

設備維護單位: 總務處事務組 電話: 2377905*732

註: 1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如:更換濾心、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗紀錄

項目 標準	總菌落數	大腸桿菌群	檢 驗 測定單位	是 否 符合標準	備 註
	100 個/mL	6.OMP/N/100mL			
日期					

註: 1.公私場所供公眾飲用之連續供水固定設備以自來水為水源者,每次應檢驗大腸桿菌群及總菌落數。
2.請將水質檢驗數據填入本表,並將原始的檢驗報告書存查。

公共區域飲水機維護紀錄表

班級飲水機維護紀錄表

3. 學生參與校園美化綠化工作



司令台旁平台美化



司令台旁平台美化 2

4. 每學期教室照度檢查紀錄

臺南市東區博愛國小教室採光測量記錄表 測量日期： 111年 8月 12日

位置 級別 (Class)	課桌部份										黑板部份									
	前左	前中	前右	中左	中央	中右	後左	後中	後右	平均	前左	前中	前右	中左	中央	中右	後左	後中	後右	平均
一年1班	505	514	580	575	596	601	542	535	542	554	689	512	701	652	602	621	536	501	503	591
一年2班	536	512	635	514	608	602	544	612	521	565	652	589	699	623	621	682	519	553	581	613
二年1班	575	536	754	512	612	653	566	756	587	617	613	574	660	851	630	756	581	590	505	640
二年2班	542	547	805	578	589	524	574	630	658	605	635	565	632	646	610	524	506	534	521	575
二年3班	620	523	733	626	568	688	538	474	600	597	535	561	662	643	586	573	856	996	859	697
三年1班	608	521	812	563	578	574	502	525	523	578	624	588	780	532	642	580	500	542	533	591
三年2班	601	532	704	502	603	512	522	530	514	558	674	596	521	504	612	635	509	734	500	587
四年1班	529	512	756	531	623	532	531	608	527	572	625	608	828	602	638	754	502	823	521	656
四年2班	588	528	500	512	541	676	587	638	596	574	601	612	601	589	655	805	572	813	568	646
四年3班	548	561	521	547	574	724	601	461	532	563	603	589	595	501	633	812	532	813	543	625
五年1班	536	512	568	540	512	546	524	575	512	536	652	578	603	587	611	704	565	747	546	621
五年2班	527	526	543	510	513	603	522	595	523	540	687	603	701	698	603	756	632	750	621	672
五年3班	514	514	601	532	521	542	532	532	526	535	602	623	702	699	687	689	732	655	701	677
六年1班	561	582	728	644	700	800	555	580	730	653	538	552	581	783	629	578	562	512	561	588
六年2班	524	521	857	569	971	862	552	525	537	658	502	625	875	702	769	689	500	556	586	645
六年3班	528	501	425	602	825	798	887	703	638	656	508	751	721	725	781	689	549	532	598	650

測量者： 詹光澤 總務主任： 趙敏泓 學務主任： 劉宇軒 校長： 張慧芬



5. 無菸無毒環境營造紀錄



前門禁菸布條



前門禁菸標語



後門禁菸布條



校園禁菸海報