

一信衛生工程 危害因素告知單

蘆竹區新安路 16 號
電話: 03-3709988
傳真: 03-3700136

承攬商：一信衛生工程股份有限公司	※施工人數： 2 人
施工項目：清洗水塔	
發包單位：龍山國小	
申請作業期限：111 年 9 月 24 日 申請作業時間：8 時 30 分至 17 時 00 分	
承攬人負責人或代理人簽名(簽名)：莊淑敏	
※施工人員(簽名)	
※潛在危害因素： <input type="checkbox"/> 缺氧 <input type="checkbox"/> 感電 <input type="checkbox"/> 墜落 <input type="checkbox"/> 毒性物質 <input type="checkbox"/> 滑倒 <input type="checkbox"/> 其他：	
※危害防止對策： <input type="checkbox"/> 四合一偵測器 <input type="checkbox"/> 通風設備 <input type="checkbox"/> 漏電裝置 <input type="checkbox"/> 安全索 <input type="checkbox"/> 安全帽等防護具 <input type="checkbox"/> 施工架、護欄	
發包單位業務承辦人(簽名)：	
施工作業時間(發包單位簽寫)：進入時間 收 時 分 --- 退出時間： 時 分	

一信衛生工程 施工確認單

111 年 9 月 24 日

蘆竹區新安路 16 號
電話: 03-3709988
傳真: 03-3700136
◎清理化糞池 ◎清洗水塔
◎排水管疏通 ◎環境消毒

客戶名稱：龍山國小 連絡人(電話)：369-1253 地 址：桃園區龍泉二街 36 號 服務項目：清洗水塔 共 10 個(局限空間觀察員) 施工位置：蓄水池 4 個 頂樓水塔(丙、丁、甲、戊梯)6 個 ※施工需注意槽內馬達及三叉感知器 ※完 工： <input checked="" type="checkbox"/> 未完工： <input type="checkbox"/>	施工人員： 使用車輛： 使用器具： 內視鏡 _____ 通管機 _____ 鷹 架 _____ 梯 子 _____ 延長線 _____ 馬 達 _____ 砂輪機 _____ 其 他 _____ 備註：
專業技能： <input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 普通 工作態度： <input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 普通	現場人員簽名： 施作時間： <div style="text-align: center;"></div>
施工人員簽名： 施作時間： _____ 起 _____ 止(必填)	

第一聯(白)：存根聯 第二聯(紅)：請款聯 第三聯(黃)：客戶聯