

1.3.5 運用閒置空間促進節約能源

--教室前土壤改良並廣植草皮有效降低室內溫度

施工前：

說明：施工前:教室前庭原有長 50 米、寬 6 米之水泥走道，夏季易致高溫，並易積水。



施工中：

說明：切除水泥走道後進行土壤改良（本校為鹽份地，所以先鋪設蚵殼阻隔毛細後再覆沃土）後廣種草皮



施工後

說明：施工後校園景觀及綠覆力大為增加，於夏季時更可以感受到室內溫度明顯的降低

