

## 屏東縣檢驗中心 環境檢驗水質檢驗報告

檢測類別： 飲用水-設備水水質	報告編號： 1091209-SD1814
申請單位： 中正國中	樣品編號： 27
申請單位地址： 屏東市豐田里民學路2路	
採樣單位： 同申請單位	採樣地點： 廚房
採樣日期時間： 109.12.09 09:40	收樣日期： 109.12.09
樣品特性： 民眾申請(自來水-其他水龍頭)	報告日期： 109.12.23

檢測項目	檢測值	標準值	單位	檢測方法	備註
大腸桿菌群 —以下空白—	<1	不大於6	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
MDL：方法偵測極限 ND：表低於方法偵測極限					

- 註：1. 本報告僅對所送樣品負責。  
 2. 本報告所記載事項僅作為參考資料，不得作為廣告、出版物等商業宣傳推銷之用。  
 3. 檢驗報告數據更正者無效，非經本機關書面同意，不得複製或影印。  
 4. 有標記「#」之檢測項目依申請單位之要求位數出具檢測值。  
 5. 有標記「\*」為採樣單位現場檢測。  
 6. 測試期間為收樣日期至報告日期，且符合環境樣品保存規定。

報告簽署人 沈雪麗

